


Лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента)

Описание

Лента ПСУЛ - предварительно сжатый эластичный вспененный полиуретан, в виде ленты прямоугольного сечения, с ровной мелкоячеистой поверхностью, пропитанной специальным составом. Имеет с одной стороны липкий клеевой не сохнувший слой, нанесенный на пенополиуретановую основу и закрытый защитным антиадгезионным материалом, который легко удаляется от руки. Лента скручена в рулон, для удобства при монтаже и экономии пространства.



Условное обозначение:

ПСУЛ 50 S 15/30*4 м, где
50 S - марка ленты ПСУЛ
15 - ширина клеевого слоя, мм
30 - толщина в свободном состоянии, мм
4 - длина ролика, м

Свойства продукта:

- химически нейтрален;
- не подвержен влиянию плесени и грибков;
- остается эластичным;
- показатели адгезии выше требований ГОСТа 30971-2012

Транспортирование и хранение:

При транспортировании ленты ПСУЛ необходимо принять меры по исключению возможности их увлажнения, механических повреждений, воздействия атмосферных осадков.

При погрузо-разгрузочных работах запрещается бросать и кантовать коробки с лентой ПСУЛ.

Ленту ПСУЛ в коробках следует хранить в заводской упаковке в сухих складах закрытого типа на расстоянии не менее чем 1,5 метров от отопительных приборов с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.

Технология монтажа:

Рекомендуемый температурный интервал для проведения монтажных работ с лентой ПСУЛ от +5°C до +30°C. При работе в зимних условиях лента ПСУЛ хорошо расширяется при прогреве струей тёплого воздуха, при более низких температурах требуется больше времени на её прогревание до рабочих размеров. В холодный период года уплотнительные ленты перед применением должны быть выдержаны в течение не менее 24 ч при температуре (+18) °C – (+25) °C.

Лента ПСУЛ устанавливается на уже смонтированный профиль, специальный инструмент не требуется. Обязательна предварительная подготовка поверхности профиля: очистка и обеспыливание.

Запрещается при наклеивании ленты деформировать ее и вытягивать. Все соединения ленты должны производиться встык и наклеиваться вплотную друг к другу.

После приклеивания ленты ПСУЛ устанавливается и прогревается полотно в процессе которого лента ПСУЛ расширяется.